

Levegős homokszóró pisztoly



Műszaki adatok

- Maximális nyomás: 8 bar (116 PSI)
- Munkanyomás: 6–8 bar (90–116 PSI)
- Levegőfogyasztás: 184 l/perc (6,5 cfm)
- Ajánlott tömlő: 9 mm (belső Ø)
- A levegőforrásnak szűrtnék és kondenzátum-mentesnek kell lennie.

Fontos

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót és az összes biztonsági előírást.

Általános leírás

Ez a homokszóró pisztoly ideális számos feladathoz a karosszéria-javításban és fémfelületeken. Használható rozsdásodás, erős szennyeződések, bevonatok eltávolítására.

Normál korunddal működik, 46–100 közötti szemcseméretben.

A pisztoly egyszerűen kezelhető, és a szemcse visszaforgatásával gazdaságos.

Szállítási terjedelem

1. Légfúvós homokszóró pisztoly
2. Gyűjtőzsák
3. Szemcse (grit)
4. Pontfúvó sapka
5. Felületfúvó sapka
6. Külső sarkokra való fúvó sapka
7. Belső sarkokra való fúvó sapka



A pisztoly részei

1. Ravasz
2. Alumínium szemcsetartály
3. Emelőcső
4. Fúvóka
5. Gyűjtőzsák
6. Fúvó sapka
7. Levegőbemenet



Biztonsági előírások

- ☐ Mindig viseljen kesztyűt, védőszemüveget, hallásvédőt és porálcot.
- ☐ Hordjon szorosan illeszkedő védőruhát.
- ☐ A pneumatikus szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja.
- ☐ Ne használja a pisztolyt veszélyes környezetben.
- ☐ Soha ne irányítsa a pisztolyt emberre.
- ☐ Karbantartás, javítás vagy használaton kívül helyezés előtt mindig válassza le a levegőről.
- ☐ Ne használja elektromos berendezések közelében – áramütés veszélye!
- ☐ Mielőtt használja, ellenőrizze, hogy a munkanyomás nem haladja meg a 8 bart.
- ☐ Ellenőrizze a tömlőcsatlakozások megfelelő rögzítését.
- ☐ Csak nyomásmentes állapotban húzza szét a csatlakozást. A csapkodó tömlők súlyos sérülést okozhatnak.
- ☐ Soha ne hordozza a szerszámot a tömlőnél fogva.
- ☐ Csak az útmutatóban leírt feladatokra használja.

Használat

1. Készítse elő a munkaterületet. A nem homokszórandó felületeket fedje le (pl. festett felületek, motorok, sebességváltók, gépelemek). A finom homokszemcsék komoly kárt tehetnek
2. Szerelje fel a gyűjtőzsákot (lásd 1. ábra)
3. Csavarja be a gyorscsatlakozót a sűrített levegős csomákba.
4. Ellenőrizze, hogy a ravasz (1) szabadon mozog és kioldott helyzetben van (2. ábra)
5. Szerelje fel a szükséges fúvó sapkát (4, 5, 6 vagy 7) a pisztolyra (3. ábra)
6. Töltse fel az alumínium tartályt kb. $\frac{3}{4}$ -ig szemcsével (4. ábra)
7. Vegye fel a védőfelszereléseket (szemüveg, porálc, hallásvédő, kesztyű).
8. Csatlakoztassa a pisztolyt a sűrített levegőhöz.
Figyelem: a maximális munkanyomást ne lépje túl!
9. Helyezze a pisztolyt a kezelendő felületre és húzza meg a ravaszt (5. ábra).

